

监 理 通 知 单

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）

编号：ZHLJL-THSHZ-004

致：常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）（EPC 总包项目部）

事由：关于升压站 SVG 电抗器基础施工质量情况，

由贵项目部承建升压站电抗器基础施工工程：

于 2022 年 12 月 17 日升压站电抗器基础支模验收施工质量问题：

17 日上午监理单位对升压站辅助泵房基础、svg 基础、电抗器基础验收发现以下质量问题：


- 1、辅助泵房基础宽与图纸不符，图纸要求宽 5 米，现场实际 4.95 米。
- 2、电抗器基础与图纸不符，图纸要求直径 2 米，现场实际直径 1.93 米；
- 3、18 日下午监理项目部对已整改完成的电抗器复验仍然还是 1.93 米；

针对以上质量问题，要求你单位整改完成后认真自检对施工人员做好技术交底自检完确认合格后再报监理验收

扫码使用

 夸克扫描王





监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 朱晓
日期: 2022 年 12 月 19 日

注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主 项目部、施工项目部各存一份, 监理项目
部存_1_份。



监理通知回复单

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MWp)

编号：ZHJL-THSHZ-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MWp)监
理项目部

我方接到编号为 ZHJL-THSHZ-004 的监理通知单后，根据通知单内提出的相关内容，立即对施工
现场进行整改：

- 1、已通知施工单位对辅助用房地梁模板进行整改，已由项目部及监理单位再次检验并符合图纸
要求；
- 2、施工单位已将电抗器基础模板进行重新调整，经项目部及监理单位再次检验，已符合图纸要
求。

总承包项目部(章)：

项 目 经 理：

口



监理项目部审查意见：

监理项目部(章)：

专业监理工程师/总监理工程师：

日

期：




注 本表一式三份，由施工项目部填报，监理项目部存一份，施工项目部存两份。

扫码使用

夸克扫描王



附看，



扫码使用
 夸克扫描王

