

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-025

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于二期马坊电缆沟施工质量事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理于 2024 年 1 月 8 日巡查发现:

1、现场巡视发现你单位施工的二期光伏区马坊段, 因现场管理人员不到位导致组件受损影响发电效率, 檩条弯曲影响整体结构性。要求受损组件做检测试验, 弯曲檩条更换新檩条。要求你单位加强成品保护工作。

附件: 现场问题照片 1 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:


日

期: 2024 年 1 月 8 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



二期马坊標条弯曲