

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-029

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于二期新胜施工安全事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理于 2024 年 1 月 23 日巡查发现:

1、现场巡视发现你单位施工的二期光伏区新胜区域, 二期新胜 4 m² 光伏线敷设时, 现场施工人员未穿戴五点式安全带, 且现场施工人员踩踏檩条, 檩条表面光滑极容易发生侧滑现象, 檩条被踩踏后容易出现凹陷, 被踩踏凹陷檩条不允许使用。近期发生几起安全事故, 年前施工人员心浮气躁, 做好施工人员心理疏导工作; 提高水面作业安全监管, 同时提高现场安全检查频率, 开好站班会, 将施工风险、注意事项、危险点传达到每位员工, 将风险隐患排查放在首位, 避免同类事故发生。要求总包单位加强项目现场安全管理, 防止发生各类安全事故。

附件: 现场问题照片 1 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高立村

日

期: 2024 年 1 月 23 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片

	
二期新胜 4 m ² 光伏线架设	