

## 监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-002

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于基础混凝土施工质量问题事宜

内容：经现场巡视检查发现：

1. 升压站及储能区土建施工中钢筋未进行除锈；
2. 主变进线架构基础混凝土施工完成后，个别基础表面出现振捣不到位、蜂窝、麻面、断裂、拉筋未进行处理等现象。

以上问题要求你单位接到通知后安排人员24小时内对质量缺陷进行整改并书面回复，经监理单位验收合格方可进行隐蔽，并在后续的施工中加强现场质量管理，避免类似问题再次出现，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

附图：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.02.10



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各二份。

