

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-006

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于储能区施工质量问题事宜

内容：经现场巡视检查发现：

1. A区储能区混凝土浇筑完成后，个别部位存在裂缝；
2. A区储能区已完成混凝土浇筑的个别基础过梁尺寸与图纸要求不符；
3. B区储能区筏板混凝土浇筑过程中未及时进行振捣；
4. B区储能区过梁钢筋间距过大，且混凝土保护层大小不一。

以上问题要求你单位接到通知后24小时内进行整改并书面答复，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.02.14



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

