

监理通知回复单

工程名称：侯马元工 200MW200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程

编号：001

致 常州正衡电力工程监理有限公司（线路部分）监理项目部：

我方接到监理项目部关于 G6 钢筋笼质量下发的监理通知后，已按要求完成了通知单有关问题整改工作，现报上，请予以复查。

1、G6 钢筋笼施工过程中未安装保护板，未按照设计施工，已按照设计图纸对 G6 施工整改，满足设计要求。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

侯马元工 200MW/200MWh
独立储能项目

监理项目部复查意见：

已整改，满足设计要求，可以
进行下道工序

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2022.12.5

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件

整改回复照片

