

监理通知单回复单

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司屋顶分布式光伏项目

编号：CDZC-ZHJL-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司常德中车新能源汽车有限公司项目监理机构

我方接到编号为 CDZC-ZHJL-001 的监理工程师通知后，已按照要求完成了 支架底座螺丝紧固、安全文明施工 工作，现报上，请予以复查。

事由：支架底座螺丝紧固及安全事宜

接监理工程师通知单CDZC-ZHJL-001后，针对个别施工人员未戴安全帽，屋面未配置灭火器、屋面支架底座固定螺丝未紧固到位现象，我司项目部已对施工人员进行安全教育，并对所有施工人员进行强调，屋面施工必须佩戴安全帽、禁止吸烟、禁止携带火种上屋面；屋面灭火器已配置到位、屋面支架底座固定螺丝进行排查，未紧固到位的螺丝已整改到位。

承包单位（章）：

项目经理：李建

日期：2023年1月6日

项目监理机构复查意见：

经复查整改结果符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王明官

日期：2023.01.06

填报说明：

1、本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建