

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-TZD-023

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场施工质量事宜

2023 年 12 月 29 日，我监理项目部人员对 C 仓和 G 仓施工巡查时发现如下问题：

- 1、光伏直流电缆（红黑电缆）未分开敷设绑扎。
- 2、组件 MC4 插接头置于组件缝隙中，暴露在外，产生质量问题。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

- 1、光伏直流电缆（红黑电缆）需分开敷设绑扎。
- 2、组件 MC4 插接头不能置于组件缝隙中，且不能暴露在外。



附：问题照片

针对上述问题，请贵单位项目部接到通知后，对现场问题及时进行整改落实，并于 2 日内回复。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2023 年 12 月 29 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。





来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备