

监理工程师通知单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-TZD-003

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：屋面光伏支架安装不整齐事宜

内容：

2022 年 6 月 23 日监理部对屋面支架安装巡视检查过程中发现部分支架安装不整齐，请及时安排人员进行整改，避免影响后续组件安装，整改完成后报监理部复查，并加强现场质量管理，做好技术交底，杜绝类似的问题再次发生。

附图：



项目监理机构(章)：

总 / 专业监理工程师：

日



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建