

监理工程师通知单

项目名称: 江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号: SKQN-ZXCDGF01-TZD-005

致: 南京国联电力工程设计有限公司

事由: 关于厂房梁柱加固焊接质量事宜

内容:

2022 年 7 月 11 日在巡视检查厂房梁柱加固施工中发现部分梁柱焊接质量较差, 焊接厚度不均匀, 焊接观感质量较差;

要求你单位对所有已焊接的梁柱进行全部排查, 重新进行焊接, 做好技术交底, 2 天内完成整改, 报监理部复验, 在以后施工中加强质量管理, 避免此类问题重复出现。

附图:



项目监理机构 (章):

总 / 专业监理工程师:

日

期:



本表一式 4 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 2 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建