

监理工作联系单

工程名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLLXD-03

主送：江苏万安电力科技有限公司

抄送：江苏农垦清洁能源有限公司

主题：关于现场安全、组件遮挡事宜

内容：监理现场巡视发现以下问题

1、7 号生活楼爬梯处无安全防护措施，上下爬梯存在安全隐患
要求加装防坠器，上下佩戴安全带。

2、错开中午高温时段施工，并准备好防暑用品及防暑药。

3、现场部分区域组件存在遮挡现象，要求你单位尽快与设计沟通，做到组件无遮挡，确保工程质量及如期并网发电。

以上事宜望你单位引起重视，否则因安全、质量所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部（章）

总/专监理工程师：

日期：2022.8.2



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建