

监理工程师通知单

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLTZD-04

致：江苏万安电力科技有限公司

事由：关于现场检查屋面组件存在遮挡问题的通知

内容：

现场巡视检查三个屋面，发现部分已安装支架存在前后间距及其它设备等原因的遮挡，现要求你单位尽快联系设计现场确认，并出具盖章蓝图后施工，确保后期安装组件无遮挡，否则因质量所造成的一切损失有你单位承担。

限两日内落实并回复。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师

日

期



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建