

监理工程师通知单

项目名称: 南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号: SKQN-SXZYGF01-JLTZD-05

致: 江苏万安电力科技有限公司

事由: 关于现场检查屋面安装组件存在遮挡问题的通知

内容:

监理项目部于 2022 年 8 月 22 日下发的监理通知单, 你单位迟迟未落实和回复, 现擅自安装组件, 导致部分组件前、后排、设备及建筑物存在遮挡现象, 现场部分已安装组件檩条长度不够, 导致边压块安装不牢固, 现要求你单位立即整改, 确保工程质量, 否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

限两日内落实整改并回复。



项目监理机构 (章):

总 / 专业监理工程师:

日



期: 2022.8.26

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建