

监理工程师通知单

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLTZD-10

致：江苏万安电力科技有限公司

事由：关于现场巡视检查发现问题的通知

内容：

监理项目部几次下发的整改通知单，你单位迟迟未落实整改和回复，现要求你单位尽快整改，监理现场巡视发现接地环网未三面满焊并直接放置屋面上，不锈钢软管与桥架连接未使用杯梳螺母固定，部分支架、组件、桥架离厂方设备、建筑物及运维通道太近，造成组件遮挡、影响厂方设备运维保养，以上问题要求你单位尽快联系厂方、设计确定，设计出图确认后施工并立即整改，现场做好施工人员安全、技术交底，并严格按合同、图纸设计及规范要求施工，确保工程质量，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

限两日内落实并回复。



项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建