

监理工程师通知单

工程名称：京能上海天马物流园3MW分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-ZLTZD-001

致：上海历擎机电设备有限公司施工项目部

抄送：京能翎碳(上海)综合能源服务有限公司工程项目部

事由：关于现场质量问题事宜

内容：2022年07月25日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、现场发现3#屋面个别夹具与导轨连接螺栓未紧固，建议施工单位每个导轨螺栓全部检查一边，有松动的螺栓必须紧固；（需整改）；

2、3#屋面组件安装连接线MC4插头未做防雨水保护，要进行包扎，预防下雨进水，不符合要求（需整改）；

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附图4张：



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：修智明

日期：2022.7.25

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建