

监理工程师通知单

工程名称：京能上海天马物流园3MW分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-AQTZD-002

致：上海历垫机电设备有限公司 施工项目部

抄送：京能翎碳(上海)综合能源服务有限公司 工程项目部


事由：关于现场安全事宜

内容：2022年07月25日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

现场发现3#屋面沿边作业未安装安全防护措施、未设置警戒线、警示牌，施工前应按照设计要求进行施工，先安装围栏在进行施工，要求你单位尽快进行围栏安装施工。

现要求你方对以上安全问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于72小时之前整改完成，并且书面回复。

附图1张：



项目监理机构（章）
总/专监理工程师（签字）

日期：2022.07.25

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建