

监理工程师通知单

工程名称：京能上海天马物流园3MW分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-ZLTZD-004

致：上海历挚机电设备有限公司施工项目部

抄送：京能翎碳(上海)综合能源服务有限公司工程项目部


事由：关于组件压块问题事宜

内容：2022年08月11日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、监理在巡视检查时发现，3#屋面组件安装时，部分边压块边缘至导轨末端至少预留10cm。与业主质量要求手册不符（需整改）

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于72小时之内整改完成，并且书面回复。

附图2张：



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（章）：

日期：2022.8.11



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建