

监 理 通 知 单

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-TJYPGF-JLTZ-002

主送：上海靖丰建设集团有限公司

抄送：上海建材集团节能环保科技有限公司及天津耀皮玻璃有限公司

事由：关于你单位施工中存在的质量问题

内容：8月22日监理、厂方巡检中，发现你单位施工中已完成的海美丽仓库部分筒支檩条增强连接檩条未按设计图纸要求及相关规范进行施工，质量控制不到位，影响后续施工质量要求。

为保证后续施工进度及施工质量，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量并作如下要求：

- 1、查找现场产生的质量问题的原因；
- 2、依据筒支檩条增强连接檩条设计图纸要求，制定现场施工要求，及时进行交底；
- 3、对存在的问题拿出整改措施尽快进行整改，并报我监理部复查；



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

