

监 理 通 知 单

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: NRYL-JLTZD-02

致: 江苏益明电力建设有限公司施工项目部

事由: 11月1日监理在巡视检查时发现, 屋面组件在安装时 MC4 插头没有挂起, 与屋面接触; 没有按照质量手册要求使用卡线器固定在组件两侧边框上。要求你单位对上述问题立即整改。限 3 日内回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2021年 11月 01日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



监理通知单 NRYL-JLTZD-0)(附图)

