监理工作通知单

项目名称：海南联瑞分布式光伏发电项目　　编号：HNLR-TZD-001

致：宁波联兴能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场的安全/质量的相关事宜

内容：1.紫罗村施工现场缺少灭火器

2. 两栋房屋之间距离太近，组件安装后有可能造成遮挡。请核实现场情况后，配合设计单位，调整施工方案。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日　　期：_____年_____月_____日

注　本表一式__3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。