

监理工程师通知单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：CZZH-CJ-TZ-002

致：山东电工电气集团有限公司 项目部

抄送：浙江爱越新能源有限公司 项目部

主题：关于黄山镇区域光伏电站存在的缺陷事宜

内容：2023 年 2 月 20 日上午，监理项目部对璜山镇区域（已具备并网条件）电站检查，发现以下缺陷：

- 1、逆变器至并网柜部位电气套管部位与已确定工艺标准不符（组件下墙至逆变器采用电缆桥架、逆变器至并网柜采用优质 PVC 管进行套管保护）。
- 2、组件至逆变器直流电缆下墙部位需使用电缆桥架。
- 3、电缆桥架盖板不到位，未采用不锈钢扎带进行绑扎，个别下墙电缆桥架，黄绿线未进行接线。
- 4、PVC 穿线管卡扣需采用不锈钢材质，未进行更换。
- 5、转弯部位接地环网焊接不符合规范要求，搭接面积不足，低于 1.8 米的接地环网未进行涂刷黄绿漆。
- 6、大门村屋面组件安装支架未进行调平，角落组件安装存在凹陷现象。
- 7、逆变器雨棚未进行施工。
- 8、并网柜内元器件排布需按要求进行调整，方便安装电表及电流互感器。
- 9、并网柜需采用双接地（箱体接地、浪涌接地单独接地）。
- 10、屋面接地环网施工不规范，需严格按照设计图纸进行施工。

针对以上问题，请贵单位收到通知后，10 日内按期限内组织施工班组对以上缺陷进行消缺整改。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师

日

期：2023.02.20

本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



GRIDWATT

光伏并网专用箱



浙江电网分公司光伏并网设备

浙江电网分公司
地址：浙江省杭州市
电话：0571-88888888
传真：0571-88888888
邮编：311121

今日水印
— 相机 —
真实时间

网址: WWW.TLUDG.COM



浙江青隆分布式光伏项目

施工内容: 检查问题

拍摄时间: 2023.02.20 星期一

天气: 晴 12°C

地点: 绍兴市·嵊州市

监理单位: 湖州王瑞城建设工程有限公司

拍摄人: 孙瑞芳

今日水印
— 相机 —



文件编号: 3XU0DAG2KXUB



浙江诸暨分布一式光伏发电站村

施工单位: 诸暨同顺

拍摄时间: 2023-02-20 星期一

天气: 晴 12℃

地点: 绍兴市·诸暨市

监理单位: 浙江正和工程监理有限公司

负责人: 倪海斌

今日水印
- 相机 -

真实时间

微信 33TW10ADPNN1.CMP



浙江南网分布式光伏发电项目

施工内容: 检查问题

拍摄时间: 2023.02.20 星期一

天气: 晴 12℃

地点: 绍兴市·越城区

监理单位: 浙江南网电力工程有限公司

拍摄人: 何文伟

今日水印
—相机—

真实时间

MB-D1-KKK4H12LD20H



浙江建德市第一水坑发电项目

施工单位：浙江建德市第一水坑发电项目

拍摄时间：2023.02.23 星期一

天气：晴 温度：12°C

地点：浙江省·建德市

拍摄地点：浙江省建德市三都镇三都村

拍摄人：XXX

今日水印
—相机—

真实时间

相机水印：20230223 14:14