

监理工程师通知单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：CZZH-CJ-TZ-003

致：山东电工电气集团有限公司 项目部

抄送：浙江爱越新能源有限公司 项目部

主题：关于东白湖区域光伏电站存在的缺陷事宜

内容：2023 年 2 月 20 日上午，监理项目部对东白湖区域（已具备并网条件）电站检查，发现以下缺陷：

- 1、直流电缆桥架电缆盖板不到位，未采用不锈钢扎带绑扎、接地线未安装、未进行与墙面固定。
- 2、穿线套管需采用不锈钢卡扣，未进行更换。
- 3、并网柜交流电缆线鼻子绝缘胶带缠绕不规范。
- 4、逆变器至并网柜部位电缆套管安装不规范。
- 5、组件至逆变器直流电缆未采用桥架，不符合已确定工艺标准。
- 6、墙体存在闲置逆变器，需进行拆除。
- 7、屋面接地环网施工不规范，需严格按照设计图纸进行施工。

针对以上问题，请贵单位收到通知后，10 日内按期限内组织施工班组对以上缺陷进行消缺整改。

项目监理机构（章）：


总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



浙江正耐分布式光伏系统有限公司

施工内容: 检查问题

拍摄时间: 2023.02.26 星期一

天气: 晴 12°C

地点: 绍兴市·中興村


监理单位: 浙江正耐分布式光伏系统有限公司

拍摄人: 张存辉

今日水印
—相机—

真实时间

设备: LPW32MPKHVD51H



浙江通视光电有限公司

施工内容: 检查问题

施工时间: 2023.02.20 星期一

天气: 晴 12°C

地点: 绍兴市- 郭家埭

监理单位: 绍兴市通视光电工程服务有限公司

负责人: 周有强

今日水印
- 相机 -

真实时间

防伪 SA9NERE9UEHRO2



浙江电网分册——光伏发电项目

施工内容：检查问题

拍摄时间：2023.02.20 星期一

天气：晴 12℃

地点：绍兴市·陈桥村

监理单位：杭州正源电力工程有限公司

拍摄人：陈桥村

今日水印
—相机—

真实时间

防伪 01.45248H6U4Y4C



浙江诸暨分布一式光伏发电项目

施工内容: 检查问题

拍摄时间: 2023.02.28 星期一

天气: 晴 12°C

地点: 绍兴市·诸暨市

建设单位: 湖州正新城市工程有限公司

拍摄人: 陈存瑞

今日水印
— 相机 —

真实时间

防伪 BPHCMNH7L162R