

监理工程师通知回复单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目
编号：001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 前黄监理项目部：

我方接到编号为 001 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关工作，现报上，请予以复查。

整改情况如下：

- 1、屋面组件上下两排方阵以进行整改，现已满足安装技术要求；
- 2、屋面接地环网引下线焊接面积已整改并达到规范要求，并重新进行黄绿漆粉刷；
- 3、屋面直流电缆下墙跟换桥架，抱箍卡扣跟换不锈钢材料；
- 4、设备接地线走线重新调整、固定；
- 5、逆变器上方新装雨棚。

施工项目部（章）

项 目 经 理： 刘军

日

期： 5月11日

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 王

日


期： 5月11日

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。

(1)



(2)




(3)



(4)



(5)



(6)

