

监理通知单

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-TZD-006

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

现场施工质量问题

内容：

我监理单位工程师在组件安装验收检查时，发现现场存在以下问题：

现场引下桥架与地面连接处，桥架盖板设计不合理，存在一定安全隐患。

以上问题限期 3 日内进行整改回复，逾期未回复或拒不整改，我单位将予以相关处罚。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

