

监理通知单

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-TZD-004

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

现场施工质量问题

内容：

我监理单位工程师在现场进行日常检查巡视时，发现现场存在以下问题；

现场引下桥架电缆绑扎时未做保护，可能会导致电缆发生破损。

以上问题限期 2 日内进行整改回复，逾期未回复或拒不整改，我单位将予以相关处罚。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：安仁湖南万华板业 5.98 MW

日期：2023.6.10

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

