

监 理 通 知 单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHC-FYBQ-CF-A5-006

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区逆变器平台立柱焊接问题事宜

内容：

监理部对 29 区进行例行巡检过程中，现场发现：

29#箱逆变平台与预制管桩连接处缝隙偏大，未采用钢板填充找平，现场采用接地扁钢立式焊接，与箱变平台结构图（F9562S-T0105(1)-01）不符，要求你单位对二期所有箱变平台进行排查，立即整改，杜绝此类事情的发生。

针对以上问题请贵公司接到通知后，以上问题即刻进行整改，整改后报我监理部进行复检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立

日期：2023 年 7 月 4 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



● 工程记录

拍摄时间: 2023.07.04

天气: 阴 29°C

地点: 天长市·洋湖

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
- 相机 -
真实时间