

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
		编号：NXNH-ZHJL-TZD-005
致：陕西中能优盛电气科技有限公司（承包单位） 事由： 关于施工现场质量的相关事宜		
内容： 1、回用水池、超滤水池混凝土配重块存在蜂窝现象； 2、雨水调节池个别支架螺栓未紧固；		
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目监理部	总/专业监理工程师：徐永平 日期：2023.08.09 	

