

监理通知回复单

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：YS-KJ-003

致 云南双柏县整县分布式光伏项目 监理部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-003 的监理通知后，已按要求完成了双柏县光伏安装事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我司接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

对发现高空作业的施工人员未佩戴安全带及未系帽带的：

1、对工人进行严格教育及批评。

2、加强平时的现场宣传和现场管理。

3、为加强安全教育，提高安全意识，已组织施工人员认真学习三级安全教育。

4、每日早班会已安排相关人员对每日工作内容进行质量安全交底，确保施工人员了解自己施工的工序步骤以及质量安全技术要求

5、在之后的工作中我司会进行现场巡逻，再次发现未佩戴安全带及安全带的，将按照建设工程施工安全管理条例相关条款进行相应的处罚。

附件：现场照片

施工项目部（章）：

项目经理： 孙正强

日期： 2023.5.19

监理项目部复查意见：

经复查已整改完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 贾锐

日期： 2023.05.19



扫描全能王 创建

