

监理工程师通知回复单

工程名称：京能科技泰鑫 1.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JSZLH-TX-TDHFD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 ZHJL-TX-TZD-AZ-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了 资材车间屋面和抽板成型车间彩钢瓦屋面步道固定支架整改，装配车间组件压块 放等工作，请予以复查。

详细内容：抽板成型车间屋面步道固定间距未符合图纸要求、资材车间屋面步道固定未符合图纸要求、装配车间屋面组件压块未符合图纸要求。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：_____

日 期：2023.6.1

项目监理单位复查意见：

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：张望

日 期：2023.6.1

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各存