

监理工程师通知单

工程名称：京能科技泰鑫 1.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TX-TZD-AZ-001

主 送：江苏致良和建设工程有限公司

抄 送：京能源深（苏州）能源科技有限公司

内 容：彩钢瓦屋顶走道板支架及压块问题的整改通知

2023 年 5 月 29 日上午监理同业主在抽板成型车间及装配车间屋顶安全质量巡视检查时发现，现场施工存在以下问题：

1、抽板成型车间屋顶走道板走道支架间距为 1.6M，大于施工图纸要求 1M，不符合设计要求，未按照图纸施工

2、彩钢瓦屋顶与混凝土屋面组件压块不一致，设计要求压块必须统一规格，不符合设计要求，未按照图纸施工

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：

2023 年 5 月 29 日

分布式光伏项目

监理项目部

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份