

监理工程师通知单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SW-TZD-003

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：月度安全大检查的整改通知

为确保本项目现场安全生产，2023 年 5 月 25 日，由监理单位组织建设单位、总包单位、钢结构施工单位项目负责人等，共同对本项目厂房加固施工现场、材料及加工场地、办公地点、库房等进行月度安全大检查。重点排查施工用电、动火作业、成品保护、高空作业、库房管理等安全隐患，确保现场安全、规范施工。

本次共检查安全隐患及文明施工不符合项 4 项。

一、检查内容：

- 1、临时用电：主要针对施工现场配电箱、焊机等用电设备和安全防护检查。
- 2、文明施工：检查加固作业车间设备、卫生清理、施工人员防护、施工人员劳保用品使用、材料堆放、库房管理等。
- 3、动火作业：抽查施工单位动火作业手续，焊接人员特殊工种操作证，检查氧气乙炔管理等。
- 4、高空作业：检查高处作业临边防护搭设、高空作业人员证件、作业业围护是否符合规范，防护是否到位，监护是否到位。

二、现场存在问题、隐患及不足

- 1、G 栋西侧作业区现场电源无每日点检记录；
- 2、G 栋上屋面爬梯处护栏缺少一道栏杆，上下爬梯无安全警示标识；
- 3、G 栋上屋面处爬梯无防止人员坠落设施；



4、F栋作业施工区临时用电电源线绝缘外皮破损，绝缘包扎不良。

以上4点要求相关责任单位严格按照整改要求对现场存在的安全隐患、文明施工等不符合项进行整改落实，并按照“举一反三”的原则进行自查自改，并将整改情况根据闭环时间书面反馈，届时监理部将进行复查，对未整改或整改不彻底将按照相关管理规定进行考核。

以上限 1 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，回复内容附相关照片。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017年 5月 25日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份



签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目

会议主题：月度安全大检查会议

会议日期：2022年5月25日

序号	姓名	单位	联系方式
1			
2	陈松	中鑫电	
3			
4	胡仕		
5			
6	李	苏州五环	
7	胡		
8	胡	五环	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

