

监理工程师通知单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SW-TZD-006

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：G 栋修缮打磨施工人员采光带临边施工未挂生命绳

监理巡视检查发现你部 G 栋修缮打磨施工人员采光带临边施工未挂生命绳，现要求你部立即整改到位（详见附图），并举一反三，认真落实每日安全交底，加强施工人员安全教育和提高安全意识。



以上限 立即 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，回复内容附相关照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2023 年 8 月 15 日

监理通知回复单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号：JDYF-SW-HFD-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为：ZHJL-SW-TZD-006的监理工程师通知后，立即对通知单中提出的问题进行了整改。（附图）已按要求完成相关工作，请予以复查。

施工项目部（盖章）：

项目经理（签字）：

日

期：2017年8月15日



复查意见：

符合规范要求

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签）：

日

期：

2017年8月16日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：整改照片

1、班会安全教育



2、整改情况

