

监理工程师通知单

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-TZD-009

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：中秋国庆节前安全检查及盛旺子项目并网前检查的整改通知

2023 中秋国庆节来临前夕，上电股份新能源公司领导对本工程进行了节前安全检查，以及对盛旺子项目进行了并网前检查，在检查中发现的相关问题要求你部及时按要求整改到位。

现要求你部对会议纪要中的问题进行整改，并对此类安全问题举一反三，做好节前安全文明施工工作。

以上限 1 日内整改完成，并回复《监理通知回复单》

附件：《中秋国庆节前安全检查及盛旺子项目并网前检查》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：



会议主题：国庆中秋节前安全检查及盛旺子项目并网前检查

会议时间：2023.9.28

会议地点：中鑫上电项目公司5楼会议室

参会人员：详见签到表

经现场资料及工地现场检查，发现如下问题：

- 1、现场作业面多，工作量大，监护人员需配足；
- 2、带电区域涉及操作的孔、洞，安全警示标示缺失；
- 3、配电室施工区域的安全隔离措施需严格执行；
- 4、生产运维人员需配足、固定，并网前完善一次系统图、运维制度、二票（操作票、工作票）；
- 5、将带电区域加强管理，做好安全交底、安全措施；
- 6、资料中的编制单位名称缺失；人员所属单位缺失；调试组织机构不健全；
- 7、检测设备计量工器具未见检定记录；
- 8、停电施工方案的内容与现场不符，方案不具备针对性及现场指导性；
- 9、启动委员会的成员的组成涵盖所有并网的相关部门；
- 10、方案报审的内容与现场不符；
- 11、设备命名、警示牌、标识牌需在设备带电前完成；
- 12、调试总负责由赵晨负责，调试完成设备带电后交给运维；
- 13、屋顶的采光带需设置“禁止踩踏”等警示标示；

以上问题请总包方苏州亚睿光伏科技有限公司尽快整改。



签到表

项目名称: 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

会议主题: 国庆中秋节前安全检查及威阳项目并网前检查

会议日期: 2023 年 9 月 28 日

序号	姓名	单位	联系方式
1	徐志文	比以路路	
2	陈伟	..	
3	王雷	..	
4	徐志文	..	
5	陈伟	中集地	
6	王雷	苏州五音	
7			
8	叶志文	苏州五音	
9			
10			
11			
12			