

监理工程师通知单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SW-TZD-010

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：关于厂房上下屋顶爬梯防坠器未安装等的安全整改通知

2023 年 10 月 19 日，监理巡视检查 B、C、D、F、G、H 栋厂房及项目部现场，发现存在以下问题，要求你部落实整改。

- 1、B 栋、C 栋、D 栋未安装防坠器；
- 2、F 栋、H 栋防坠器无引导绳，无维护保养记录；
- 3、G 栋防坠器功能不灵，存在绳索不能正常收回问题；
- 4、项目部现场材料、垃圾堆放杂乱无章，未有序堆整理归类；
- 5、项目部用临时电箱未每日点检；
- 6、项目部灭火器箱未定期检查。

现要求你部对以上问题完成整改，举一反三，做好安全管理工作。未按要求整改完成的，将给予相应考核。

以上限 3 日整改，整改完成后附照片回复本通知单

相关问题照片见附页


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：2023 年 10 月 19 日



B 栋未安装防坠器



C 栋未安装防坠器



D 栋未安装防坠器



F 栋防坠器无引导绳



G 栋防坠器功能不灵，绳索不能正常收回



H 栋未安装引导绳



项目部现场材料、垃圾堆放杂乱无章



项目部现场材料、垃圾堆放杂乱无章



电箱未每日点检



灭火器未定期检查

