

监理通知回复单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司5.99MW分布式光伏发电项目（加固）

编号：JDYF-SW-HFD-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为：ZHJL-SW-TZD-002的监理工程师通知后，立即对通知单中提出的问题进行整改。（附图）已按要求完成相关工作，请予以复查。



施工项目部（盖章）：

项目经理（签字）：孙德

日期：2023年5月13日

复查意见：

材料合格证明，监理手续齐全，
其他此类事项整改到位。



项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签）：孙德

日期：2023年5月13日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：整改照片

