

监理工程师通知单

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
XYWH-ZHJL-TZD-003

编号：

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

关于屋顶采光带、组件吊装等事宜

内容：

我方监理人员在对该项目屋顶分布式系统进行检查时发现，施工单位在分布式组件吊装和搬运过程中，存在安全隐患。为了确保本项目的建设质量和安全，现通知施工单位必须立即采取措施解决该问题，并在运输组件时再要屋顶采光带的上面铺设托盘，以避免人员踩上采光带而发生意外。同时快速反应并通知我方。单位及相关人员必须加强安全监管和管理，禁止违规行为的发生。

安全隐患主要体现在以下方面：

1、 组件搬运过程中未能采取必要的安全措施，如运输托盘等，工人在搬运过程中无法保持身体平衡，容易滑倒、摔倒等危险行为，同时，工人在采光带上行走时也面临着极大的风险。

为了根除安全隐患并确保项目的建设质量和安全，我方提出以下要求：

1、 施工单位应立即整改组件吊装和搬运过程中存在的安全隐患问题，为组件的安全装卸提供良好的保障措施。

2、 运输过程中，务必在运输区域上方放置合适的托盘，以便工人可以更方便地进行搬运操作，同时必须严格遵守相关安全规定，确保搬运过程中绝不踩上采光带，防止工人意外受伤。

3、 施工单位应加强对工人的安全培训和管理，随时确保工作现场的安全。同时，加强对施工人员安全防范及行为规范的监督，确保安全事故率达到预期目标。

最后，我方会定期对该问题进行检查和监控，敬请施工单位高度重视，以上问题及时落实，限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份