

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 信阳万华禾香集团有限公司 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: XYWH-HBDYN-TZHF-0003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 XYWH-ZHJL-TZD-003 的监理通知后，现已按要求进行整改，现报上回复单，请予以复查。

事由：关于屋面采光带及组件吊装的相关事宜

1、我司已要求现场施工人员采用空托盘放置在采光带上，避免施工人员搬运组件时踩空发生坠落的风险及安全隐患，我司也将安排专人对于屋面进行安全巡查，查找屋面存在的安全隐患，并且及时进行整改。

施工单位（章）：
项目经理：熊浩
日 期：2023.6.19
信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW
屋顶分布式光伏发电项目 项目部

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：李俊
日 期：2023.6.19
常州正衡电力工程监理有限公司

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。