

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-002


致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 管桩进场验收

内容: 东郑场区管桩进场, 经监理到货检查验收, 发现如下问题:



钢套管镀锌层厚度达不到设计要求, 实测 10 个点, 不符合要求 5 个点。



钢套管未按设计要求全部热镀锌



箍筋数量及间距不符合设计要求



箍筋闭合有咬焊现象

要求该批管桩全部退场, 不允许使用于本项目, 限 2 个 工作日内回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建