

XJSSGF-B. 7-07

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-003

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 由监理在日常检查过程中, 东郑区域 22 方阵部份桩基砼浇筑发现如下质量问题: 同一组串桩基纵向位置偏移 3~10CM 不等, 至使以后支架无法安装, 见下图:



要求位置偏移管桩拆除重新引孔。

限 3 个 工作日内回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建