

XJSSGF-B. 7-07

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-010


致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 西沟地块光伏场区, 监理在抽检过程中, 第 1 方阵发现部份成孔桩深 2100, 未达到设计深度要求 (见图一), 要求引孔达到设计深度后报监理验收, 否则不得砼浇桩。

不得挖山取块石 (见图二), 如需铺路基, 可以外购。

(见下图)



图一



图二

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师: 李永平

总监理工程师: 陈永平

日

期:

2023/09/16

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。