

XJSSGF-B. 7-07

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-018

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

升压站监理日常巡视过程中, 发现北侧块石挡墙砂浆没有流动性, 导致浆砌块石缝隙未能填满。

见下图



限 1 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2023/10/25



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。