

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-020


致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于西沟区域光伏支架安装质量问题;

内容: 2023 年 11 月 16 日, 业主、监理单位, 检查西沟区域光伏支架安装, 检查发现, 贵单位在支架斜梁安装过程中, 在斜梁上随意开孔, 端部不挂线, 造成斜梁端部不齐。

上述问题, 要求贵单位立即停止安装, 在 3 日内对该问题整改完成后报监理复查, 否则要对贵单位进行考核。

(后附图)



图一



图二



图三

限 3 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

2023/11/16



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。