

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-022


致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

一、升压站:

- 1、设备冲击耐压试验未见第三方需报监的试验仪器校验合格证、未提供真实有效测试人员上岗证及调试专项方案。就擅自进行各项设备冲击耐压试验, 以前试验结果数据监理不予确认。
- 2、生活舱踏步出现裂缝, 是由于未按设计及施工规范施工导致, 要求拆除重做 (见图一、图二)。

二、西沟光伏场区:

- 1、组件倚靠支架上, 容易风刮摔倒出现隐裂 (见图三)。
- 2、第 2 方阵有一组串受到前面组串影响会出现遮阴 (见图四), 要求根据现场实际情况加高。
- 3、部份斜梁与檩条未紧密结合 (图五)。
- 4、要求区域组件安装前报监理验收合格后方可组件安装。



图一



图二



图三



图四



图五

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

2023/12/02



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。