

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-036

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)


主题: 关于升压站巡视检查发现以下需要消缺项:

整改内容:




1. 站区所有铺碎石的要夯实后再铺

2. 雨水井破裂消缺整改



3. 监控视频基础找平后安装

4. 消防器材缺少检查记录人名要求消缺整改



5. 二次室柜门损坏要求更换




6. SVG 接地线脱落要求整改



7. 电抗器导线上有水泥浆要求清理干净



8. 电动操作箱变形打不开要求消缺整改



9. 操作箱安装部件松动，要求紧固



10. 所有站区内外的烟头、烟盒及垃圾全部清理干净

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限2日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：
专业监理工程师：王孝金
总监理工程师：高之林
日 期：2024.03.28

填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。