

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-063

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)
主题: 关于升压站巡视检查发现以下需要消缺项:
整改内容:



1、爬梯防护笼生锈




2、二次舱爬梯管口生锈



3、一次、二次舱底积水严重



4、蓄电池电压数据异常



5、通讯电缆杂乱



6、预留电缆无标识



7、电缆标识禁止手写更改

8、大门排水管道不规范



9、电缆沟未做防火封堵

请贵单位按照上述问题自检，立即消缺整改。往期缺陷按照缺陷统计单逐一整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日 期：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2024.05.08

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。