

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-064

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于东郑光伏区 15#、18#区域组件安装事宜

内容:

2024 年 05 月 10 日上午, 监理人员对东郑光伏 15#、18#场区组件安装进行了巡视检查, 发现少数组件安装不平整、压块未紧固到位、U 型卡扣不垂直, 不符合组件安装规范要求。



现要求施工单位对上述发现的问题进行及时整改到位。要求施工单位收到本通知后 2 日内将整改结果书面回复监理部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。