

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-065

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝光伏区支架安装质量相关事宜

内容: 监理工程师对阳朝 25 区支架安装检查发现, 部分阵列檩条安装规格不符合设计要求, 有厚薄混装和上下错装现象, 现通知贵司对现场安装的支架进行全面检查, 举一反三自查自纠, 防止类似情况发生, 具体按照檩条布置图执行。



请贵司接到通知后 2 天内回复!

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。