

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-066

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟光伏区支架檩条安装混乱, 不符合《GJ1 施工图 编号: S32-0-04》图纸要求

内容:

5月11日下午, 业主、监理及总包单位在对西沟光伏场区 A1、4 号地块支架验收时发现, 根据檩条布置图要求, 檩条型号应从下至上依次为 C150×45×15×1.5、C150×50×20×1.8、C150×50×20×1.8、C150×50×20×2.2。然而, 现场检查结果显示, 支架材料规格未按照《GJ1 施工图 编号: S32-0-04》图纸要求选用。

为确保工程质量和安全, 我方要求贵单位接到本通知后, 立即对已安装的支架檩条进行整改, 确保其符合图纸要求。同时, 对于正在安装的支架, 请加强自检, 确保及时更换为正确的檩条规格。

请贵单位对此事予以高度重视, 并在规定时间内完成整改工作。(后附图)

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日 期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附件：-066

