

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-069

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于监理、总包对送出线路初验收检查发现以下需要消缺项:

整改内容: 见下图


1



2



3



4



5



g1#塔缺平垫

6




g3#塔缺防盗帽

7




g7#塔缺防盗帽

8




g5#塔缺防盗帽

9



10



11



12



13



14



15



16



请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 2个 工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。