

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-077

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟光伏区组件下方杂草未清理

内容:

6月6日下午, 监理及总包单位在对西沟光伏场区 A2 号地块巡视时发现, 组件下方存在大量杂草, 且长势迅猛。这些杂草不仅严重影响了光伏组件的散热效果, 降低了发电效率, 更存在严重的消防及安全隐患。由于光伏区组件通常涉及高电压和大电流, 一旦因杂草引发火灾, 后果将不堪设想。

为确保光伏区的正常运行及人员安全, 我方强烈要求贵单位在接到本通知后, 立即组织人员对西沟光伏区 A2 号地块组件下方的杂草进行全面清理。同时, 贵单位应加强对西沟光伏区其他地块的日常巡视和维护, 定期检查组件周围环境, 确保无杂草滋生。



请贵司在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。

请贵单位对此事予以高度重视, 并在规定时间内完成整改工作。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。